



Menu Map

◀ Mit UNIT -Taste vorwärts blättern Mit MENU -Taste rückwärts blättern	◀ Menüpunkt zurück mit ON/OFF -Taste
▶ Mit PRINT -Taste nächsten Menüpunkt anwählen. Mit TARE -Taste bestätigen	* Werkseinstellung


Main Menu




Data Output Menu



Unit setting menu



Calibration menu



Zero / tare menu

